

Symptôme

Mon RoadMaster (Roadbook électronique Tripy) ne fonctionne pas dans certaines circonstances, ou je n'ai pas toutes les fonctionnalités décrites dans le manuel utilisateur.

Description du problème.

Vous n'avez pas la dernière version des programmes et la procédure FAQ_MISE_A_JOUR_FR n'a pas permis de télécharger la dernière version du programme du RoadMaster.

Résolution


- 1) Demandez au support technique de vous fournir la dernière mise-à-jours du programme du RoadMaster. Pour ce faire envoyer un email à support@tripy.be.
- 2) Sauvez le fichier .BIN en pièce-jointe de l'email dans le répertoire
Mes Documents\RoadTracer\roadmaster



- 2) Démarrez
- 3) Sélectionnez **Fichier -> Communication ...**

Appuyez sur le bouton **Outils**

- 4) La dernière version téléchargée est sélectionnée automatiquement. Il suffit de cliquer sur
Mettre firmware RoadMaster à jour



L'écran du RoadMaster se remplit de neige le temps de la mise-à-jour