

Symptoom

Mijn RoadMaster (Electronische Roadbook Tripy) werkt niet onder all omstandigheden, of ik heb alle vermeldde functionaliteiten uit de handleiding niet ter beschikking.

Oplossing van het probleem.

U heeft de laatste versie van de programma's niet, en de procedure FAQ_MISE_A_JOUR_NL heeft het probleem niet opgelost.

Oplossing

- 1) Vraag onze Technische dienst u de laatste versie van het programma RoadMaster op te sturen, door een email naar support@tripy.be te sturen.
- 2) Bewaar .BIN in bijlage van de email in volgende folder
Mijn Documenten\RoadTracer\roadmaster




2) Start

- 3) Selecteer **Bestand -> Communicatie ...**

Op knop **Tools** drukken.

- 4) De laatste beschikbare versie is automatisch geselecteerd. Druk op **RoadMaster firmware upgraden.**



Het scherm van het toestel is “besneeuwd” tijdens het upgraden.